



## **ANNEXE 1 : IMPLANTATION DES INVESTIGATIONS IN SITU**

---

	SCHEMA D'IMPLANTATION DES SONDAGES		
	Rapport :	RN16 1239-1	Client : Centre Hospitalier Saint-Jacques
	Construction d'un hôpital		
	ZA de la Route de la Paix - LES ANDELYS (27)		



## **ANNEXE 2 : COUPES DES SONDAGES**


---

Dossier

RN16 1239 LES ANDELYS

Description du dossier

Construction d'un bâtiment - Les Andelys (27)






Dossier

RN16 1239 LES ANDELYS

Description du dossier

Construction d'un bâtiment - Les Andelys (27)




## Dossier

**RN16 1239 LES ANDELYS**

Description du dossier

**Construction d'un bâtiment - Les Andelys (27)**




Dossier

RN16 1239 LES ANDELYS

Description du dossier

Construction d'un bâtiment - Les Andelys (27)




Dossier

RN16 1239 LES ANDELYS

Description du dossier

Construction d'un bâtiment - Les Andelys (27)






Dossier

RN16 1239 LES ANDELYS

Description du dossier

Construction d'un bâtiment - Les Andelys (27)





Forage  
FP3  
Observation  
Client  
Centre Hospitalier des Andelys

### Paramètres de forage


Date de début 24/01/2017 00:00:00 Cote début X 0 m Y  
Date de fin 24/02/2017 00:00:00 Cote fin 20.14 m Altitude (NGF)

Dossier

RN16 1239 LES ANDELYS

Description du dossier

Construction d'un bâtiment - Les Andelys (27)




## Dossier

**RN16 1239 LES ANDELYS**

### Description du dossier

**Construction d'un bâtiment - Les Andelys (27)**




Dossier

RN16 1239 LES ANDELYS

Description du dossier

Construction d'un bâtiment - Les Andelys (27)









Forage  
FP5  
Observation  
Client  
Centre Hospitalier des Andelys

### Paramètres de forage


Date de début Cote début X  
24/01/2017 00:00:00 0 m Y  
Date de fin Cote fin Altitude (NGF)  
25/01/2017 09:36:00 20.07 m

Dossier

RN16 1239 LES ANDELYS

Description du dossier

Construction d'un bâtiment - Les Andelys (27)




Dossier

RN16 1239 LES ANDELYS

Description du dossier

Construction d'un bâtiment - Les Andelys (27)




## Dossier

**RN16 1239 LES ANDELYS**


Description du dossier

### Construction d'un bâtiment - Les Andelys (27)







	PROCES VERBAL D'ESSAIS	MO Interne
	DESCRIPTION SONDAGE	

**Référence :**

N° sondage :	PM1	N° dossier :	RN16 1239 LES ANDELYS
Profondeur :	3,2 m arrêt volontaire	Client :	Centre Hospitalier des Andelys
Mode prélèvement :	Pelle mécanique	Affaire, adresse :	Construction d'un bâtiment
Date prélèvement :	26/01/2017		Rue Hamelin
Date description :	26/01/2017		LES ANDELYS (27)
X = 532847                      Y = 173095                      Z = -                      -			

**PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE**



**OBSERVATION :**      Pas d'eau  
Pas de difficulté de terrassement


MO Interne

N° sondage :	PM2	N° dossier :	RN16 1239 LES ANDELYS
Profondeur :	3,2 m arrêt volontaire	Client :	Centre Hospitalier des Andelys
Mode prélèvement :	Pelle mécanique	Affaire, adresse :	Construction d'un bâtiment
Date prélèvement :	26/01/2017		Rue Hamelin
Date description :	26/01/2017		LES ANDELYS (27)
X = 532913		Y = 173020	Z = -

Cote	Prof. (m)	Description (nature, couleur, granulométrie, consistance)	Stratigraphie (étage géologique)	N° échant.	Essai labo
	0,1	Terre végétale			
	0,3	Dalle béton			
	0,7	Remblais brique, plastique, verre ...			
	3,2	Limon marron clair			

**Pas de difficulté de terrassement**



	PROCES VERBAL D'ESSAIS	MO interne
	DESCRIPTION SONDAGE	

**Référence :**

N° sondage :	PM2	N° dossier :	RN16 1239 LES ANDELYS
Profondeur :	3,2 m arrêt volontaire	Client :	Centre Hospitalier des Andelys
Mode prélèvement :	Pelle mécanique	Affaire, adresse :	Construction d'un bâtiment
Date prélèvement :	26/01/2017		Rue Hamelin
Date description :	26/01/2017		LES ANDELYS (27)
X = 532913                      Y = 173020                      Z = -                      -			

**PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE**




**OBSERVATION :**

Pas d'eau

Pas de difficulté de terrassement






	PROCES VERBAL D'ESSAIS	MO interne
	DESCRIPTION SONDAGE	

**Référence :**

N° sondage :		PM3	N° dossier :	RN16 1239 LES ANDELYS	
Profondeur :		3,0 m arrêt volontaire	Client :	Centre Hospitalier des Andelys	
Mode prélèvement :		Pelle mécanique	Affaire, adresse :	Construction d'un bâtiment	
Date prélèvement :		26/01/2017		Rue Hamelin	
Date description :		26/01/2017		LES ANDELYS (27)	
X = 532847		Y = 172951	Z =	-	-

**PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE**



**OBSERVATION :**

Pas d'eau

Pas de difficulté de terrassement





