


LES ESSENTIELS DES BÂTIMENTS DE FRANCE

Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie
 Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine de l'Eure
 Connaissance Églises ISSN 2492-9719 n°78 – mäj 16 mai 2019 – France POULAIN

Les églises à structures visibles en bois de l'Eure









En 2013, dans l'ouvrage « *Charpentiers sans Frontières* » de François CALAME et Atle Ove MARTINUSSEN (éditions OREP, 190p), Emmanuel POUS, conservateur régional des monuments historiques, fait un point sur les églises à murs gouttereaux non porteurs en Normandie. Il prend pour objet d'étude les églises qui ont une double structure porteuse : tout d'abord des murs en maçonnerie et une toiture/charpente qui est soutenue en tout ou partie par un système de poteaux visibles depuis l'intérieur de l'édifice. Pour l'Eure, il indique que le corpus est -à l'époque- de 6 églises, à savoir : Bosc Renoult en Roumois, Pierre-Ronde, Epreville en Roumois, Coudres, La Roquette, Touville soit 0,8 %.

Néanmoins, les souvenirs liés aux visites de terrain nous donnaient l'impression que cette caractéristique structurelle était bien plus importante en nombre. Nous avons alors souhaité réaliser un inventaire exhaustif sur la base des 675 édifices cultuels (affectés ou non) visités depuis 2011. **En fait, ce ne sont pas 0,8 % des églises qui sont concernées mais 10,8 %.** La cartographie ci-après rend compte de ce premier inventaire.



Quatre catégories ont été identifiées :			Sur 675
Clocher sur portique ET Charpente voûtée (ou plafonnée) sur poteaux (en bleu clair)	45		6,7 %
Clocher sur portique UNIQUEMENT (en rose)	99	+45 = 144	21,3 %
Charpente voûtée (ou plafonnée) sur poteaux UNIQUEMENT (en bleu foncé)	28	+45 = 73	10,8 %
Charpente bizarre (en jaune)	23		3,4 %
Soit au total	195		28,8 %

Il a semblé intéressant d'aller plus loin pour les structures porteuses des toitures, en excluant dans un premier temps l'étude des clochers sur portique et des charpentes dites « bizarres ». Cinq sous-catégories sont en cours d'étude :

	Charpente voûtée (ou plafonnée) sur poteaux UNIQUEMENT	Clocher sur portique ET Charpente voûtée (ou plafonnée) sur poteaux
 	Bretagnolles Chambord (Bois Maillard) Fains Hennezis Plainville La Roquette Vannecroq	Authou Balines La Baronnie (Quessigny) Bois Hellain Caillouet Orgeville Chaignes Chapelle Bayvel Coudres Crosville la Vieille Droisy Drucourt La Forêt du Parc Houlbec-Cocherel Jumelles Mesnil en Ouche (Pierre Ronde) Mesnil en Ouche (Rubremont) Mesnil en Ouche (Ajou) Mesnil en Ouche (Saint Aubin des Hayes) Mesnils sur Iton (Manthelon) Mouettes Reuilly Saint Agnan de Cernières Saint Elier Saint Sylvestre de Cormeilles
 	Boisemont Champignolles Charleval Clef Vallée d'Eure (Ecardenville sur Eure) Corny Rougemontiers Le Torpt Les Trois Lacs (Tosny) Vexin sur Epte (Fontenay)	Bois le Roi La Boissière Buis sur Damville (Morainville) Cailly sur Eure Clef Vallée d'Eure (Fontaine) Heudebourg) Ecauville Epréville près le Neubourg La goulafrière Irreville Le Lesme (Sainte Marguerite de l'autel) Mesnil en Ouche (Saint Ouen de Mancelles) Nogent le Sec * Nef Saint Julien de la Liègue Saint Laurent du Tencement Saint Pierre de Bailleul Thenouville (Theillement) La Val Doré (Le Fresne)
 	Bemecourt Freneuse sur Risle Saint Denis des Monts Survill (engoulants) Les Trois Lacs (Bernières sur Seine) *tirants Valletot	Bonneville Aptot Bosrobot Bournainville Faverolles Fatouville Grestain (Carbec) Mesnil en Ouche (Epinay) Piseux
 		Bois Anzeray (engoulants) Nogent le Sec *choeur

Il est encore nécessaire d'étudier plus finement les charpentes « bizarres » et d'analyser aussi le lien avec ce qui se passe au dessus de ces supports (charpente voûtée à chevron formant ferme, charpente à ferme et panne,...). Les clochers sur portique feront l'objet d'une étude séparée notamment pour vérifier que certains clochers ne soient pas des « clochers sur poteaux de fond » (quand les montants du clocher descendent jusqu'au sol).

D'autres études sont également intéressantes à mener, comme le croisement avec l'inventaire réalisé par l'archéologue du bâti Nicolas Wasylyszyn pour les églises romanes précoces. En effet, il est probable que le couverture d'origine de ces églises très anciennes ne soit pas celui que l'on voit aujourd'hui. Serait-il possible qu'une partie des structures porteuses ait été ajoutée en sus des murs romans précoces pour soutenir les nouvelles toitures postérieures à la Guerre de Cent Ans ?

Avec les églises romanes précoces			Sur 75
Charpente pour clocher ET toiture	12		16 %
Charpente pour clocher UNIQUEMENT	12	+12 = 24	16 %
Charpente pour toiture UNIQUEMENT	9	+12 = 21	28 %
Charpente bizarre	3		4 %
Soit au total	36		48 %

Une fiche concernant les pathologies spécifiques est également en cours d'écriture.